

# 情况说明

高新区生态环境分局：

事件经过： 我司在线设备在 4 月 4 日下午 15 点正常进行采样，但在设备进行分析 15 点水样时却出现了两个差异很大的检测数据，分别为 202.9mg/L、 3468.3mg/L（我司污水站进水 COD 在 1000 mg/L 左右），而经过现场采样自行监测报告结果显示我司此时间段总排 COD 数值为 184mg/L，水质正常。

排查原因：我司在线设备在 4 月 4 日下午 15 点到 17 点之间，系统内程序出现错乱，导致此时间段数据异常，且我司设备为 2016 年老设备，碧水在 4 月 4 日 19 点 30 分已对我司设备系统进行重新升级。

整改措施：为防止此问题重复出现，我司决定对在线监测设备进行升级换代（新设备有留样功能），计划 6 月 30 日前完成，在未更换设备之前，我司要求安徽碧水电子有限公司运维人员加大对设备的运维频次，并每次运维后将运维结果以报告的形式及时向我司进行汇报，以便我司及时掌握设备运行情况。

合肥凌达压缩机有限公司

